


District	Grandson			
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon / Les Côtes			
Coordonnées	X 542852.28 542824.12	Y 188708.92 188679.65		
Type / Fonction	Soutènement			
État	Traces	Mauvais	Bon	Nouveau
	Éboulis		Moyen	Réparé
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Violet	Gris	Jaune	Orange
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			Rouge	Vert
				Bleu
Haut. moyenne	30 - 110		cm	
Epais. moyenne	50		cm	
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inscription				
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Herbe	Arbres
	Fougères	Vigne adossée	Haie	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualification	Très intéressant			
Investigations	Terrain			
Autres fiches	9, 10, 11, 19			
Plan	Voir liste annexée		Folio	
Historique Description Construction	Parcelle circonscrite par des murs sur trois côtés. Pierres sèches. Appareils irrégulier de moellons, certains ébauchés. Couvertes massives, dressées en parement, parfois à queue démaigrie, parfois laissée telle quelle. A un endroit, une pierre unique occupe toute la hauteur du mur. Un escalier de ciment rapporté au sud. Eboulis déjà investi par la végétation.			
Auteure / Date	Nadja MAILLARD		23.7.2002	
			▲	
			◀ Angle harpé ou en besace: le milieu des pierres est au même aplomb mais les queues sont alternativement courtes et longues pour pénétrer dans l'appareil.	

Diapositives

N° film	N°	et sujet
1/7.02	25	vue sur l'angle est (avec 9) (tp)
	26	vue sur l'angle est (avec 9)
	27	détail appareil
	28	escalier ciment
	29	vue plongeante sur couverte
	30	couverte unique
31	détail appareil	

District	Grandson		Diapositives				
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon / Les Côtes						
Coordonnées	X 542852.28 542835.92	Y 188708.92 188725.46					
Type / Fonction	Soutènement. Clôture						
État	Traces	Mauvais				Bon	Nouveau
	Éboulis	Moyen				Réparé	
	<input type="checkbox"/> Violet	<input checked="" type="checkbox"/> Gris <input checked="" type="checkbox"/> Jaune				<input type="checkbox"/> Orange <input type="checkbox"/> Rouge	<input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Bleu
Haut. moyenne	30 - 110 cm						
Epais. moyenne	50 cm						
Attributs	Passage	Escalier				Coup de sabre	Chantepleure
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inscription							
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Herbe	Arbres			
	Fougères	Vigne adossée	Haie				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Qualification	Intéressant						
Investigations	Terrain						
Autres fiches							
Plan	Voir liste annexée	Folio					
Historique Description Construction	Mur latéral, perpendiculaire à la pente, en si mauvais état qu'il se réduit à des traces dans sa partie supérieure. Le segment inférieur montre encore un appareil irrégulier couvert de pierres ébauchées rampantes.						
Auteure / Date	Nadja MAILLARD		23.7.2002				
							

District	Grandson			
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon / Les Côtes			
Coordonnées	X 542835.92 542807.81	Y 188725.46 188701.92		
Type / Fonction	Soutènement			
État	Traces	Mauvais	Bon	Nouveau
	Éboulis		Moyen	Réparé
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Violet	Gris	Orange	Rouge
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haut. moyenne	90 - 120		cm	
Epais. moyenne	50		cm	
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inscription				
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Herbe	Arbres
	Fougères	Vigne adossée		Haie
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualification	Très intéressant			
Investigations	Terrain			
Autres fiches	8, 9, 11			
Plan	Voir liste annexée		Folio	
Historique Description Construction	Pierres sèches (quelques endroits renforcés avec du ciment, travail peu soigné). Appareil irrégulier de moellons de dimensions variables. Couvertes équarries, parfois "dressées en parement.			
Auteure / Date	Nadja MAILLARD		23.7.2002	
			▲ Ligne des couvertes.	
			◀ Vue sur l'angle est. Portion montrant les réparations au ciment qui se répandent sur le parement.	

Diapositives	N° film	N° et sujet	
	1/7.02	32	vue sur l'angle est (tp) détail réparations ciment détail appareil vue linéaire sur couvertes (tp) détail couvertes
		33	
		34	
		36	
37			

District	Grandson			
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon			
Coordonnées	X 542788.57 542780.09	Y 188670.80 188661.77		
Type / Fonction	Soutènement			
État	Traces	Mauvais	Bon	Nouveau
	Éboulis		Moyen	Réparé
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Violet	Gris	Orange	Rouge Vert Bleu
Haut. moyenne	170 - 185		cm	
Epais. moyenne	53		cm	
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inscription				
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Herbe	Arbres
	Fougères	Vigne adossée	Haie	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualification	Très intéressant			
Investigations	Terrain			
Autres fiches	18			
Plan	Voir liste annexée		Folio	
Historique Description Construction	<p>Parcelle allongée, structurée par des murs qui définissent une suite de terrasses (actuellement en herbe).</p> <p>Pierres sèches. Bel appareil de moellons irréguliers dégrossis (sans doute à double parement si l'on en croit ce que montre la coupe, visible suite à un effondrement de la partie médiane), certains ébauchés. Couverture formée de dalles à têtes "dressées" ou rectifiées en parement, à queues laissées telles quelles ou taillées en dépouille. Cales.</p>			
Auteure / Date	Nadja MAILLARD		23.7.2002	
			<p style="text-align: center;">▲</p> <p>Coupe. Boutisses (capitale pour la stabilité du mur) et cailloutis de drainage à l'arrière.</p> <p style="text-align: center;">◀</p> <p>Vue sur l'angle est. La matière rustique de l'appareil de moellons irréguliers, sa structure de surface, s'ajoute à la coloration de la pierre pour lui donner son aspect vivant, sa qualité visuelle.</p>	

Diapositives	N° film	N° et sujet	
	2/7.02	26	vue sur l'angle est (tp)
		30	vue sur l'angle est
		31	coupe dans éboulis (tp)
		32	vue de l'angle sud
33		détail appareil	

District	Grandson		Diapositives		N° film	N° et sujet							
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon				2/7.02	24 25	sommets traités en gradins (tp) idem en ciment						
Coordonnées	X 542788.57 542782.22	Y 188670.80 188679.75											
Type / Fonction	Soutènement. Clôture												
État	Traces	Mauvais							Bon	Nouveau			
	Éboulis								Moyen	Réparé			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	Violet	Gris							Jaune	Orange	Rouge	Vert	Bleu
Haut. moyenne	45 - 100								cm				
Epais. moyenne	60								cm				
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure									
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
Inscription													
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Vigne adossée	Herbe	Arbres								
		Fougères		Haie									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Qualification	Intéressant												
Investigations	Terrain												
Autres fiches	11, 15												
Plan	Voir liste annexée		Folio										
Historique Description Construction	Muret perpendiculaire à la pente. Le traitement par degrés, qui en fait un long escalier, exprime et rachète la déclivité. Pierres sèches. Appareil irrégulier de moellons bruts ou dégrossis à la massette.												
Auteure / Date	Nadja MAILLARD			7.8.2002									
					▲ Effets graphiques et chromatiques: pierres de calcaire blanc couvertes de lichens et de mousses. ▲								

District	Grandson			
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon			
Coordonnées	X 542824.12 542818.92 542815.99 542797.94	Y 188679.65 188674.52 188678.30 188659.32		
Type / Fonction	Soutènement			
État	Traces	Mauvais	Bon	Nouveau
	Éboulis		Moyen	Réparé
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Violet	Gris	Jaune	Orange
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Haut. moyenne	80 - 100		cm	
Epais. moyenne	54		cm	
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inscription				
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Herbe	Arbres
	Fougères	Vigne adossée	Haie	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Qualification	Très intéressant			
Investigations	Terrain			
Autres fiches	8, 20			
Plan	Voir liste annexée		Folio	
Historique Description Construction	Pierres sèches. Appareil de moellons irréguliers, dégrossis ou ébauchés. Couvertes en pierre calcaire blanche dont la face avant est "dressée" et la queue démaigrie ou laissée brute.			
Auteure / Date	Nadja MAILLARD		7.8.2002	
			<p style="text-align: center;">▲</p> <p style="text-align: center;">Vue sur les dalles de couverture : la rectitude de la ligne de parement prouve que les têtes ont été dressées.</p> <p style="text-align: center;">◀</p> <p style="text-align: center;">Vue du sud. Sur le plan cadastral de 1880, le mur dessine déjà une ligne brisée. Le raccord en coup de sabre, dans l'angle rentrant, signale que les segments n'ont pas été construits simultanément.</p>	

	N° film	N°	et sujet
Diapositives	2/7.02	27	vue d'ensemble du sud (tp)
		28	vue sur angle sud
		29	coulisses (tp)
		34	interruption écoulement
		35	angle médian
		36	raccord
		0	angle médian

District	Grandson		Diapositives		N° film	N° et sujet			
Lieu - dit / Zone	Bois-Dagon				1/8.02	0	vue d'ensemble du sud (tp)		
Coordonnées	X 542795.77 542789.14	Y 188656.98 188650.14							
Type / Fonction	Soutènement								
État	Traces	Mauvais			Bon	Nouveau			
	Éboulis				Moyen	Réparé			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Violet	Gris			Jaune	Orange	Rouge	Vert	Bleu
Haut. moyenne	88 - 92				cm				
Epais. moyenne	53				cm				
Attributs	Passage	Escalier	Coup de sabre	Chantepleure					
	Contrefort	Couv. PP	Couv. PPDC						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Inscription	-								
Végétation	Mousses/ Lichens	Lierre	Vigne adossée	Herbe	Arbres				
	Fougères			Haie					
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
Qualification	Intéressant								
Investigations	Terrain								
Autres fiches	15								
Plan	Voir liste annexée		Folio						
Historique Description Construction	Pièrres sèches. Appareil de gros moellons dégrossis ou ébauchés. Cales.								
Auteure / Date	Nadja MAILLARD					7.8.2002			
					▲				
					▲ Parcelle organisée en terrasses successives retenues par des murs de soutènement moellonnés, qui augmentent la surface culturale et réduisent la déclivité. L'alternance de vignes et de vergers (c'est le cas ici) participe de la diversité paysagère du coteau.				